Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU
Funded by UK Government

Cyngor sir ddinbych
denbighshire County Council

Glanhau cemegol blaenorol (asid)

Mae'r heneb wedi'i glanhau â chemegau / asid yn y gorffennol, sydd wedi staenio'r gwaith carreg.

Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg. This document is available in English.

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU
Funded by UK Government

Samplau glanhau cerrig

Mae System Glanhau Cerrig ThermaTec wedi'i defnyddio i achosi dim difrod i'r heneb. Mae hyn wedi cynnwys dŵr, dim cemegau, gwasgedd isel a gwres uchel.

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Funded by UK Government

Cyngor sir ddinbych

denbighshire County Council

Tynnu gwaith pwyntio gydag offer llaw

Difrod wedi’i achosigrinder i'r garreg trwy ddefnyddio peiriant llifanu ongl. Pwyntio anghywir wedi'i wneud yn flaenorol mewn morter sment tywod coch.

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU
Funded by UK Government

Cyngor sir ddinbych
denbighshire County Council

Pwyntio calch poeth

Cribiniwyd y pwyntio presennol yn ôl i amlygu'r morter calch gwreiddiol. Yna cafodd y morter calch ei ddadansoddi a'i gymeradwyo (1 calch poeth Graddfa x 3 tywod mân Barras wedi'i olchi) ac mae gwaith pwyntio bellach yn mynd rhagddo.

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Funded by UK Government

Cyngor sir ddinbych denbighshire County Council

Dadansoddiad sampl carreg

Daeth y garreg bresennol o Chwarel Gwespyr, sydd bellach wedi cau

Y garreg debycaf yw Carreg Woodkirk York. Mae'r unedau maen newydd yn cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd.

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU
Funded by UK Government

Cyngor sir ddinbych
denbighshire County Council

Gosod cerrig newydd yn lle rhai diffygiol

Y prif feysydd o gerrig diffygiol yw'r cornis, llin-gwrs a'r cwrs deintell.

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU
Funded by UK Government

Atgyweiriadau resin cerrig

I atgyweirio'r garreg, cafodd y gwaith carreg presennol ei ddadlamineiddio. Yna chwistrellwyd resin i'r garreg i'w gwneud yn fwy sefydlog.

Atgyweiriadau morter carreg

I atgyweirio'r morter carreg, maluriwyd y garreg bresennol i ddarganfod dwysedd a lliw cyfatebol a chymeradwywyd y sampl.

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU
Funded by UK Government

Croes haearn gyr a therfyniad peli copr

Bydd y groes haearn gyr bresennol yn cael ei symud i gael ei hadfer yn y gweithdy.

Mae terfyniad y bêl bresennol wedi'i wneud o gopr ac mae'r goreurad deilen aur gwreiddiol i'w weld o hyd. Bydd hwn yn cael ei aileuro gyda deilen aur 24 carat.

Ffenestri golau plwm

Gwnaethpwyd y ffenestri presennol o olau plwm, gyda phersbecs yn y ffenestri gwaelod.

Mae rhai o'r goleuadau plwm ar y brig wedi'u difrodi neu ar goll. Bydd y rhain yn cael eu tynnu a'u hadfer oddi ar y safle.

Tynnu wynebau’r cloc yn ofalus

Tynnwyd wynebau'r cloc yn ofalus a byddant yn cael eu hadfer gan Smiths of Derby.

Gwaith y tu mewn

Mae dŵr glaw wedi mynd i mewn drwy'r uniadau cerrig.   Mae hyn wedi achosi i'r saernïaeth a'r lloriau bydru.